

BEWERTUNG DER FIRMA ACKERMANN AG BAUUNTERNEHMUNG

Referenzobjekt: Neubau EFH Aggeler
 Arbeitsgattung: Baumeisterarbeiten
 Schwierigkeitsgrad: sehr Anspruchsvoll Anspruchsvoll Normaler Anspruch
 Bauleitung/ Architekt: Maria Ackermann, Mels
 Bauherr: Familie Aggeler

Bewertungskriterien	Bewertung 1 = ungenügend 2 = mangelhaft 3 = befriedigend 4 = gut 5 = sehr gut 6 = hervorragend	Bemerkungen
Arbeitsvorbereitung Installation, Organisation	}	die ausgeführten Baumeisterarbeiten beim EFH-Neubau Aggellers kann ich in allen aufgeführten Punkten als sehr gut beurteilen.
Fachkompetenz Erfahrung, Baustellensicherheit		
Qualität der Arbeiten Ausführungsqualität		
Termine Einhaltung der Termine		
Baustellenorganisation Ablauf, Ordnung, Signalisierung, Behinderungen Nachbarschaft		
Zusammenarbeit Planer und Bauherrschaft		
Abrechnung Kosten, Regie, Nachtragsofferten, Übersicht		

Die unterzeichnende Referenzperson bestätigt die Richtigkeit der Angaben.

Ort, Datum Mels 12.8.15

Unterschrift / Stempel Maria Ackermann